




Aufmass von Handlauf Edelstahl gerade

Benötigte Hilfsmittel




Massband / Zollstock und Stift

1. Das Aufmass

Für das Aufmass des Handlaufes gehen Sie wie folgt vor.

Ermitteln Sie die Handlauflänge. Dieses Mass bestimmt zudem die Anzahl der Handlaufhalter. Am Ende des Handlaufes wird mit einem Abstand von ca. 150–250mm der erste Halter gesetzt und anschliessend die nächsten Halter mit einem maximalen Abstand von 1600mm je nach Länge des Handlaufes hinzugefügt.



2. Masse eintragen

Die ermittelten Masse werden anschliessend bei der Konfiguration des Treppengeländers im Online-Shop in den jeweiligen Eingabefeldern eingetragen.